


MOTOSCOPE MINI + m - CAN ADAPTOR 配線図



2004 年以降：純正診断用データリンク・カプラーを使用

無断転用禁止致します



- 取り付け作業を行う際には必ずバッテリーのマイナスを外して下さい。
- 任意のエンジン・チェック用ランプ（LEDまたは最大電圧0.5W迄のランプ）を1つご用意下さい。
- キット内のプッシュボタンは上記配線図に従い御取り付け下さい。
- ★ 付属のプッシュボタンはスピードメーター本体の各種設定 / 表示切り替えの際に必要となります。
- 配線同士の接続はハンダ付けにて行って下さい。
- ハンダ付け終了後の配線部分には必ず収縮チューブを使用して確実に絶縁を行って下さい。
- 自動車整備士免許有資格者、又は熟練したメカニックによりまして御取り付けを御薦め致します。
- 配線作業中のショート等によりましてメーター本体の破損は一切責任を負い兼ねますのでご了承下さい。